



ハーフカップリング、およびボス (差込み: SW)

ステンレス鋼



Sch80

※ステンレス鋼

※Cは最小寸法を示します。

mm

A呼称	B呼称	B	F	C	D	O	L
8A	1/4	14.3	22.0	9.6	9.4	15.9	25.5
10A	3/8	17.8	28.0	9.6	12.7	17.5	27.1
15A	1/2	22.2	32.0	9.6	16.1	22.2	31.8
20A	3/4	27.7	38.0	12.7	21.4	23.8	36.5
25A	1	34.5	46.0	12.7	27.2	28.6	41.3
32A	1・1/4	43.2	55.0	12.7	35.5	30.2	42.9
40A	1・1/2	49.1	65.0	12.7	41.2	31.8	44.5
50A	2	61.1	75.0	15.9	52.7	41.3	57.2
65A	2・1/2	77.1	95.0	15.9	65.9	42.9	58.8
80A	3	90.0	110.0	15.9	78.1	44.5	60.4

Sch160

※ステンレス鋼

※Cは最小寸法を示します。

mm

A呼称	B呼称	B	F	C	D	O	L
15A	1/2	22.2	35.0	9.6	12.3	22.2	31.8
20A	3/4	27.7	42.0	12.7	16.2	23.8	36.5
25A	1	34.5	50.0	12.7	21.2	28.6	41.3
32A	1・1/4	43.2	60.0	12.7	29.9	30.2	42.9
40A	1・1/2	49.1	70.0	12.7	34.4	31.8	44.5
50A	2	61.1	85.0	15.9	43.1	41.3	57.2
65A	2・1/2	77.1	105.0	15.9	57.3	42.9	58.8
80A	3	90.0	120.0	15.9	66.9	44.5	60.4