



45°カットボス (差込み: SW、ねじ込: Rc (PT))

炭素鋼

ステンレス鋼



差込み: SW



ねじ込: Rc (PT)



■ Sch80

※炭素鋼						mm
A呼称	B呼称	B	F	C	D	L
15A	1/2	22.2	32.0	13.0	14.3	80.0
20A	3/4	27.7	38.0	15.0	19.4	80.0
25A	1	34.5	46.0	16.0	25.0	100.0
32A	1・1/4	43.2	57.0	18.0	32.9	100.0
40A	1・1/2	49.1	63.0	19.0	38.4	120.0
50A	2	61.1	75.0	22.0	49.5	120.0

■ Sch80

※ステンレス鋼						mm
※Cは最小寸法を示します。						
A呼称	B呼称	B	F	C	D	L
15A	1/2	22.2	32.0	9.6	16.1	80.0
20A	3/4	27.7	38.0	12.7	21.4	80.0
25A	1	34.5	46.0	12.7	27.2	100.0
32A	1・1/4	43.2	55.0	12.7	35.5	100.0
40A	1・1/2	49.1	65.0	12.7	41.2	120.0
50A	2	61.1	75.0	15.9	52.7	120.0