



ユニオン：Oリング式 (差込み：SW、ねじ込：Rc (PT))

炭素鋼


ステンレス鋼



差込み：SW



ねじ込：Rc (PT)



■ Sch80

※炭素鋼

※ナットは8A～50Aまでは六角形、65A以上は八角形です。

mm

A呼称	B呼称	B	F	C	D	T	H	L	Oリング
8A	1/4	14.3	22.0	10.0	7.8	15.0	35.0	35.0	P16
10A	3/8	17.8	27.0	13.0	10.9	18.0	41.0	40.0	P20
15A	1/2	22.2	32.0	13.0	14.3	20.0	46.0	46.0	P22
20A	3/4	27.7	38.0	14.0	19.4	23.0	54.0	49.0	G30
25A	1	34.5	46.0	16.0	25.0	27.0	63.0	65.0	G35
32A	1-1/4	43.2	56.0	18.0	32.9	30.0	77.0	68.0	G45
40A	1-1/2	49.1	63.0	19.0	38.4	32.0	85.0	76.0	G50
50A	2	61.1	75.0	22.0	49.5	35.0	95.0	85.0	G65
65A	2-1/2	77.1	95.0	26.0	62.3	39.0	130.0	99.0	G80
80A	3	90.0	110.0	29.0	73.9	48.0	150.0	118.0	G90

■ Sch80

※ステンレス鋼

※ナットは8A～25Aまでは六角形、32A以上は八角形です。

mm

A呼称	B呼称	B	F	C	D	T	H	L	Oリング
8A	1/4	14.3	22.0	10.0	9.4	17.0	35.0	37.0	P16
10A	3/8	17.8	25.0	10.0	12.7	18.0	38.0	38.0	P20
15A	1/2	22.2	32.0	10.0	16.1	20.0	46.0	40.0	G25
20A	3/4	27.7	38.0	13.0	21.4	21.0	54.0	45.0	G30
25A	1	34.5	45.0	13.0	27.2	25.0	63.0	57.0	G35
32A	1-1/4	43.2	55.0	13.0	35.5	25.0	74.0	57.0	G45
40A	1-1/2	49.1	62.0	13.0	41.2	28.0	83.0	64.0	G50
50A	2	61.1	75.0	16.0	52.7	32.0	102.0	72.0	G65
65A	2-1/2	77.1	95.0	16.0	65.9	42.0	128.0	82.0	G80
80A	3	90.0	110.0	16.0	78.1	46.0	147.0	88.0	G90

ねじ込式ユニオンの下穴は、表中のD寸法と異なる場合があります。