


六角(八角)プラグ (ねじ込: R (PT))

炭素鋼

ステンレス鋼



■ Sch80

※炭素鋼

mm					
A呼称	B呼称	管用テーパねじR	T	L	H
8A	1/4	PT(R) 1/4	8.0	21.0	17.0
10A	3/8	PT(R) 3/8	8.0	22.0	21.0
15A	1/2	PT(R) 1/2	8.0	25.0	26.0
20A	3/4	PT(R) 3/4	9.0	28.0	32.0
25A	1	PT(R) 1	9.0	30.0	35.0
32A	1・1/4	PT(R) 1・1/4	12.0	34.0	46.0
40A	1・1/2	PT(R) 1・1/2	14.0	37.0	54.0
50A	2	PT(R) 2	16.0	41.0	67.0
65A	2・1/2	PT(R) 2・1/2	18.0	46.0	77.0
80A	3	PT(R) 3	20.0	53.0	95.0
100A	4	PT(R) 4	20.0	65.0	120.0

■ Sch80

※ステンレス鋼

※Hについて8A~50Aは六角形、65Aは八角形です。

mm					
A呼称	B呼称	管用テーパねじRc	T	L	H
8A	1/4	PT(R) 1/4	6.0	19.0	17.0
10A	3/8	PT(R) 3/8	8.0	22.0	19.0
15A	1/2	PT(R) 1/2	8.0	25.0	23.0
20A	3/4	PT(R) 3/4	9.0	28.0	29.0
25A	1	PT(R) 1	9.0	30.0	35.0
32A	1・1/4	PT(R) 1・1/4	12.0	34.0	46.0
40A	1・1/2	PT(R) 1・1/2	14.0	37.0	50.0
50A	2	PT(R) 2	16.0	41.0	63.0
65A	2・1/2	PT(R) 2・1/2	18.0	46.0	80.0